

FC/RD/35/T

030

DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM ILHÉUS

Nº 126

ILHÉUS, BA.
Em 17 de abril de 2006.

Do: Delegado


Ao: Exmº Sr. Comandante do 2º Distrito Naval

Assunto: Recuperação de sinais náuticos

Referência: Msg R-031230Z/ABR/2006, do Com2ºDN.

Anexo: Relação de necessidades para recuperação em sinais náuticos por prioridade.

1. Em cumprimento à mensagem da referência, transmito a V. Exª o documento anexo, atinente às necessidades em sinais náuticos da área de jurisdição desta Delegacia.


FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS
Capitão-de-Corveta
Delegado

ASSINADO DIGITALMENTE

Cópias:

CPBA c/anexo

SSN-2 c/anexo

Del-35 c/anexo

Arquivo c/anexo

Copiado por	Confiado por	Visto:
		

RELAÇÃO DE NECESSIDADES PARA RECUPERAÇÃO EM SINAIS NAUTICOS POR PRIORIDADE

FAROL ILHEÚS - NRORD 1808	
SERVIÇOS / REPAROS	JUSTIFICATIVAS
- Substituição das grades que circundam a estrutura e o tombo do farol	- Grades existentes encontram-se em elevado estado de deterioração, provocado pela corrosão em decorrência do longo tempo de uso; e
- Substituição do rejunte do empassilamento externo	- As referidas grades destinam-se a coibir a entrada de vândalos.
- Construção de calçada em torno da estrutura do farol	- Rejunte se desprendendo da estrutura do farol, provocando entrada de água das chuvas, que causam infiltrações nas paredes.
- Reparo na estrutura e pintura (parte interna)	- Coibir a erosão no terreno em torno da torre do farol.
- Manutenção na parte elétrica do sinal	- Cumprir programação de manutenção prevista no PTSN-2006.
	- Prevenir incidentes elétricos que venham a causar o apagamento do farol
- CUSTO ESTIMADO.....	RS 13.400,00
- NECESSIDADE DE SUPLEMENTAÇÃO.....	RS: 12.200,00
	- RECURSOS ALOCADOS NO PTSN-2006.....
	RS: 1.200,00
FAROL COMANDATUBA - NRORD 1810	
SERVIÇOS / REPAROS	JUSTIFICATIVAS
- Instalação de degraus e de plataforma em ferro, para acesso à lanterna do farol	- Lanterna instalada em um local de difícil acesso, localizado na parte superior da torre das antenas do Hotel Transamerica
- Manutenção na parte elétrica do sinal	- Prevenir incidentes elétricos que venham a causar o apagamento do farol.
- CUSTO ESTIMADO.....	RS: 400,00
- NECESSIDADE DE SUPLEMENTAÇÃO.....	RS: 400,00
	- RECURSOS ALOCADOS NO PTSN-2006.....
	RS: 00,00

(Continuação do anexo do Of nº _____/2006, da Dellilheus.....))

FAROL CONTAS - NRORD 1784		JUSTIFICATIVAS
SERVIÇOS / REPAROS		
- Substituição da porta de entrada do farol		- Porta atual em madeira, apresentando degradação e facilidade a acesso não autorizado.
- Reparo na estrutura (parte interna)		- Torre do farol apresenta rachaduras internas e setores do reboco internos se despreendendo da estrutura.
- Pintura geral interna e externa		- Cumprir programação de manutenção prevista no PT.SN-2006.
- Manutenção na parte elétrica do sinal		- Prevenir incidentes elétricos, que venham a causar o apagamento do farol.

- CUSTO ESTIMADO.....	RS 6.000,00	- RECURSOS ALOCADOS NO PT.SN-2006.....	RS: 6.000,00
- NECESSIDADE DE SUPLEMENTAÇÃO.....	RS: 00,00		

FAROLETE ILHÉUS GRANDE - NRORD 1788		JUSTIFICATIVAS
SERVIÇOS / REPAROS		
- Executar serviços de corte e solda da porta de entrada do farol		- Porta necessitando de substituição dos gonzos e dos ferrolhos.
- Reparo na estrutura (parte interna)		- Torre do farol apresenta rachaduras internas e setores do reboco internos se despreendendo da estrutura.
- Pintura interna		- Cumprir programação de manutenção prevista no PT.SN-2006
- Manutenção na parte elétrica do sinal		- Prevenir incidentes elétricos, que venham a causar o apagamento do farol.

- CUSTO ESTIMADO.....	RS 2.000,00	- RECURSOS ALOCADOS NO PT.SN-2006.....	RS: 2.000,00
- NECESSIDADE DE SUPLEMENTAÇÃO.....	RS: 00,00		

Carlos Eduardo Matos de Souza
CARLOS EDUARDO MATOS DE SOUZA
 Capitão-de Tenente

Ajudante

ASSINADO DIGITALMENTE

